






















СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№ 30944

Дата проверки **13.05.2021**

Марка-Модель	MERCEDES-BENZ ATEGO		
Год выпуска	2000	VIN	WDB9700151K530944
Пробег	612956	Шасси	WDB9700151K530944
Моточасы	15563	Тип КПП	Механическая
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	ZF
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	6
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза	Да
		Тип горного тормоза	Моторный
		Тип подвески	Рессорная
Первая ось	235/ 75 R17.5 лев 12 прав 12 мм	Длина	6
Вторая ось	215/ 75 R17.5 лев 4 прав 6 мм	Ширина	2.4
Остаток резины		Высота	2.4
		Объем	37
		Количество европалет	
		Толщина стенки	20
		Марка резины	KAMA MATADOR
Запасное колесо	235/ 75 R17.5 5 мм	Марка резины запасного колеса	MATADOR

Комплектация		
Рация		Есть
Холодильник		Отсутствует
Тахограф		Отсутствует
Инструментальный ящик		Отсутствует
Гидроборт		Есть (Текут гидроцилиндры)
Кондиционер/Климат		Отсутствует
Магнитола		Отсутствует
Кронштейн под запаску		Есть
ADR		Отсутствует
Количество баков		2
Внешний и внутренний вид		
Внешние металлические элементы		Гидроборт, задний отбойник, кабина, отбойник.
Внешние пластиковые элементы		Бампер, крылья, будка.
Топливный бак		Отсутствует крышка одного бака.
Лобовое стекло		Повреждено
Оптика передняя		Левая фара повреждена, правый поворотник поврежден
Задние фонари		В норме
Габаритные фонари		В норме
Боковые зеркала		Левое дополнительное отсутствует
Замки		В норме
Ручки		В норме
Механизмы сидений		В норме
Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
Внутренние пластиковые элементы		Повреждена панель, карта дверей с правой стороны
Спальники		
Внутренняя обшивка		Присутствуют повреждения
Люк		
Механизм подъема кабины		Оборван трос замка
Настройка		
Фургон - внешнее состояние		Повреждён по кругу.
Фургон - внутреннее состояние		Присутствуют мелкие повреждения.
Фургон - состояние крыши		Повреждена
Ворота		
Замки ворот		
Уплотнительные резинки		
Сырость, Плесень, Посторонний запах		

Рама		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		Коррозия
Трещины		В норме

Тормозная система		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Стояночный тормоз		В норме
Увод в сторону при торможении		В норме
Активные ошибки		Отсутствуют

Подвеска		
Комплектность		В норме
Рессоры\Пневмоподушки		В норме
Герметичность		В норме
Датчики уровня пола		
Амортизаторы		Правый передний течет
Рулевой механизм		В норме
ГУР		В норме
Редуктор (а)		В норме
Блокировка (и)		
Подвеска кабины		В норме
Активные ошибки		Отсутствуют

Электрика		
Аккумуляторы		В норме
Лампочки в световых приборах		В норме
Генератор		В норме
Основной отопитель и его переключатели		В норме
Автономный отопитель		Не запускается
Стеклоподъемники		В норме
Регулировка зеркал		Не работают
Обогрев зеркал		
Круиз-контроль		
Стеклоочиститель		В норме
Звуковой сигнал		В норме

Приборная панель	✓	В норме
Мультируль		
Кнопки и переключатели	✓	В норме
Активные ошибки		

Двигатель		Комментарий	
ДВС внешне	i	Присутствуют подтеки масла	
ДВС в работе	✓	В норме	
Посторонние примеси в масле	✓	В норме	
Посторонние примеси в антифризе	✓	В норме	
Давление масла			
Компрессия		Недоступно	
Топливная аппаратура		Недоступно	
Турбина	i	Гонит масло	
Компрессор	i	В масле	
Система Adblue		Нет	
Активные ошибки по двигателю			
КПП			
КПП внешне	✓	В норме	
КПП в работе	✓	В норме	
Сцепление	✓	В норме	
Кулиса\Троса\Селектор КПП	✓	В норме	
Ошибки по КПП			



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Кудряшов А.Н.: /_____ / 13.05.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. /_____



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии