



Горячая линия 8 800 333 11 96

Сертификат № 71787

# СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№71787

Дата проверки 30.04.2022

Марка	SCHMITZ	Модель	SCS24
VIN	WSM00000003171787	Шасси	WSM00000003171787
Год выпуска	2013 г.	Количество осей	3
Пробег	1472543 км.	Высота ССУ	1150 мм.
Тип тормозной системы	Дисковая	Тип подвески	Пневматическая на полурессоре
Длина	13,62 м.	Ширина	2,47 м.
Высота	2,68 м.	Объем	90 м <sup>3</sup>
Идентификационная табличка		Номер рамы в читаемом состоянии	
Марка осей	SCHMITZ	Запасное колесо	Размер – 385/65 R22.5 4 мм. марка - BRIDGESTONE
Остаток резины – первая ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 5 мм., марка – BRIDGESTONE Правое – 3 мм., марка – BRIDGESTONE	Остаток резины – вторая ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 8 мм., марка – GOODYEAR Правое – 8 мм., марка – GOODYEAR	Остаток резины – третья ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 8 мм., марка – GOODYEAR Правое – 4 мм., марка – GOODYEAR	



### Комплектация

Подъемная ось		Отсутствует
Палетник		Отсутствует
Ящик для инструментов	✓	Есть
Закладные под коники		Отсутствует
Коники		Отсутствует
Углубления для перевозки рулонов		Отсутствует
Корзина под запаску	✓	Есть

### Рама

Геометрия	✓	В норме
Лакокрасочное покрытие	✓	В норме
Трещины	✓	В норме
Лапы	✓	В норме

### Подвеска

Комплектность	✓	В норме
Рессоры\Короба	✓	В норме
Оси	✓	В норме
Пневмоподушки	✓	В норме
Амортизаторы	i	Откручены, запотевание
Сайлентблоки	✓	В норме

### Тормозная система

Комплектность	✓	В норме
Герметичность	i	Есть пропуск воздуха
Диски\Барабаны	✓	В норме
Камеры\Энергоаккумуляторы	✓	В норме




Горячая линия 8 800 333 11 96

Сертификат № 71787

### Пневмосистема

Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Ресиверы		В норме

### Электрика

Задние фонари		В норме
Габаритные огни		Не работают
ABS		В норме
Розетки		В норме

### Надстройка

Пол		Слева у задней стойки есть трещина, правый отбойник отсутствует
Ворота		Следы потёртости, точечная деформация
Замки ворот		Следы ремонта
Петли ворот		Следы ремонта
Стойки		Правые две передние есть деформация, задняя левая следы ремонта
Передняя стенка		Следы потёртости, внутренняя часть следы деформации, верхняя внутренняя планка отломана
Тент		Следы ремонта, потёртости, в нижней части порывы
Механизмы растентовки		В норме

 – работает исправно

 – работает, но стоит обратить внимание

 – не работает/требует замены

Тех. директор ООО «ПРО АВТО» Жидков А.А.: /

/ 30.04.2022



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

