

# СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ БП - 28862

Дата проверки  
17.09.2020 г.

| Модель                                      |                                                                                      | Kogel sn24                    |                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Год выпуска                                 | 2004                                                                                 | VIN                           | WKOSN002440728862         |
| Когда ввезен в РФ                           | 2004                                                                                 | Высота ССУ                    | 1.25                      |
| ПТС Оригинал/дубликат                       | Дубликат                                                                             | Количество осей               | 3                         |
| Состояние номера шасси                      | +                                                                                    | Марка осей                    | SAF                       |
| Наличие маркировочной таблички              | +                                                                                    | Наличие подъемной оси         | -                         |
| Залоги: да/нет                              | нет                                                                                  | Масса без нагрузки            | 6350                      |
| Обременения: да/нет                         | нет                                                                                  | Максимально разрешенная масса | 35000                     |
| Остаток резины                              | 385/65R22.5 лев 12 прав 16<br>385/65R22.5 лев 13 прав 13<br>385/65R22.5 лев 9 прав 9 | Габаритные размеры            | Длина 13.6/ширина 2.5/    |
| Марка резины                                | Turex<br>Kama                                                                        | Объем                         |                           |
| Тип тормозной системы (дисковая/барабанная) | Дисковые                                                                             | Тип подвески                  | Пневматическая на Коробах |

| РАМА                   |                                                                                     | Комментарий                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Геометрия              |    | Нарушена                                   |
| Лакокрасочное покрытие |    | Коррозия                                   |
| Трещины                |    | Трещина на раме + разрыв                   |
| Лапы                   |    | Нет ручки привода механизма (не работает ) |
| ПОДВЕСКА               |                                                                                     |                                            |
| Комплектность          |    | В норме                                    |
| Оси                    |    | В норме                                    |
| Рессоры\Короба         |    | В норме                                    |
| Пневмоподушки          |    | Нет возможности проверить                  |
| Амортизаторы           |    | Изношены                                   |
| Сайлентблоки           |   | В норме                                    |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА      |                                                                                     |                                            |
| Комплектность          |  | В норме                                    |
| Герметичность          |  | Травит воздух                              |
| Работоспособность      |  | В норме                                    |
| ПНЕМВОСИСТЕМА          |                                                                                     |                                            |
| Герметичность          |  | В норме                                    |
| Краны                  |  | Сломан кран уровня пола                    |
| Рессивера              |  | В норме                                    |
| ЭЛЕКТРИКА              |                                                                                     |                                            |
| Габаритные огни        |  | Не горят                                   |
| Задние фонари          |  | На правом треснуто стекло, левый не горит  |
| Блок ABS               |  | Не работает                                |
| Розетки                |  | Розетки ABS EBS сломана                    |
| НАДСТРОЙКА             |                                                                                     |                                            |
| Пол                    |  | Заплатки                                   |
| Борта                  |  | Деформированы                              |
| Замки борта            |  | Изношены                                   |
| Ворота                 |                                                                                     | Отсутствуют                                |
| Замки ворот            |                                                                                     | Отсутствуют                                |
| Петли ворот            |                                                                                     | Отсутствуют                                |
| Стойки                 |  | Изношены                                   |
| Передняя стенка        |  | Не значительная деформация                 |

|                      |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| Тент                 |  | Отсутствует |
| Механизм растентовки |  | Отсутствует |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ                          |  |             |
|-----------------------------------------|--|-------------|
| Механизм растентовки                    |  | Отсутствует |
| Коники                                  |  | Есть        |
| Углубление в полу для перевозки рулонов |  | Отсутствует |
| Механизм подъема стоек                  |  | Отсутствует |
| Палетник                                |  | Отсутствует |
| Инструментальный ящик                   |  | Отсутствует |
| корзина под запаску                     |  | Есть        |
| Запаска                                 |  | Есть        |
| Закладные под коники                    |  | Отсутствуют |



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Сухорутченко А / \_\_\_\_\_ / 17. 09. 2020/

Исп. директор ООО «Про Авто» Зимарев А.В. / \_\_\_\_\_ /

