



СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА











№ 02112

 Дата проверки
28.12.2020.

Марка-модель	Wielton NW-3			
Год выпуска	2019	VIN	XD4NW30000002112	
Пробег	-	Шасси	XD4NW30000002112	
Номер рамы в читаемом состоянии	+	Толщина стенок		
Идентификационная табличка	+	Тип тормозной системы	Барабанная	
Высота ССУ	1.250	Тип подвески	Пневмотическая на коробах	
Количество осей	3	Длина	8.5 м	
Марка осей	SAF	Ширина	2.3 м	
Остаток резины	Первая ось		Высота	1.7 м
Остаток резины	Первая ось	385/ 65 R22.5 лев 8 прав 6 мм	Объем	33
	Вторая ось	385/ 65 R22.5 лев 15 прав 13 мм		
	Третья ось	385/ 65 R22.5 лев 8 прав 11 мм		
Запасное колесо	385/ 65 R22.5 2 мм		Марка резины	Cordiant

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Есть
Датчик нагрузки на ось		Есть
Инструментальный ящик		Есть
SmartBoard		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		В норме
Трещины		В норме
Лапы		В норме
ПОДВЕСКА		Комментарий
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		В норме
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Диски\барабаны		В норме
Камеры\энергоаккумуляторы		В норме
ПНЕМОСИСТЕМА		
Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Рессивера		В норме

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари		Разные
Габаритные огни		Средний правый разбит, слева один не горит
ABS		В норме
Розетки		В норме
НАДСТРОЙКА		
Состояние кузова наружное		Трещины в передней части
Состояние кузова внутреннее		Трещины в передней части
Дно		В норме
Полог		В норме
Геометрия кузова		В норме
Гидроцилиндр		В норме



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Каковкин Г.А. / _____ / 28.12.2020

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____

