

# СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№ 62545

Дата проверки **12.05.2021**



Марка-Модель		<b>КАМАЗ 5490-S5</b>	
Год выпуска	2015	VIN	ХТС549005F2462545
Пробег	607907	Шасси	ХТС549005F2462545
Моточасы	13765	Тип КПП	Механическая
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	16
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза	Да
Высота ССУ	1.150	Тип горного тормоза	Моторный
Остаток резины	Первая ось	315/ 70 R22.5 лев 13 прав 13 мм	Тип подвески
	Вторая ось	315/ 70 R22.5 лев 12 прав 13 мм	
Запасное колесо			Марка резины
			КАМА
		Марка резины запасного колеса	






**Комплектация**

51	Рация		Отсутствует
52	Холодильник		Отсутствует
53	Тахограф		Есть
54	Инструментальный ящик		Есть
55	Гидрофикация		Отсутствует
56	Кондиционер/Климат		Есть (не работает)
57	Магнитола		Есть (не работает)
58	Кронштейн под запаску		Отсутствует
59	ADR		Отсутствует
60	Количество баков		2



























**Внешний и внутренний вид**

61	Внешние металлические элементы		В норме
62	Внешние пластиковые элементы		Сколы пластика, следы ремонта
63	Топливный бак		В норме
64	Лобовое стекло		В норме
65	Оптика передняя		В норме
66	Задние фонари		В норме
67	Габаритные фонари		В норме
68	Боковые зеркала		Левое треснуто, переднее отслоение зеркального элемента
69	Замки		В норме
70	Ручки		В норме
71	Механизмы сидений		Пассажиры не работают
72	Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
73	Внутренние пластиковые элементы		В норме
74	Спальники		В норме
75	Внутренняя обшивка		Химчистка
76	Люк		В норме
77	Механизм подъема кабины		В норме













**Рама**

48	Геометрия		В норме
49	Лакокрасочное покрытие		Есть коррозия
50	Трещины		В норме



Тормозная система			
17	Комплектность		В норме
18	Герметичность		В норме
19	Стояночный тормоз		В норме
20	Увод в сторону при торможении		В норме
21	Активные ошибки		Отсутствуют
Подвеска			
22	Комплектность		В норме
23	Рессоры\Пневмоподушки		В норме
24	Герметичность		В норме
25	Датчики уровня пола		В норме
26	Амортизаторы		Левый задний подтекание
27	Рулевой механизм		В норме
28	ГУР		В норме
29	Редуктор (а)		В норме
30	Блокировка (и)		В норме
31	Подвеска кабины		В норме
<b>32</b>	Активные ошибки		
Электрика			
33	Аккумуляторы		В норме
34	Лампочки в световых приборах		В норме
35	Генератор		В норме
36	Основной отопитель и его переключатели		В норме
37	Автономный отопитель		В норме
38	Стеклоподъемники		В норме
39	Регулировка зеркал		В норме
40	Обогрев зеркал		В норме
41	Круиз-контроль		В норме
42	Стеклоочиститель		Отсутствуют щётки
43	Звуковой сигнал		В норме
44	Приборная панель		В норме
45	Мультируль		В норме
46	Кнопки и переключатели		В норме
47	Активные ошибки		



Двигатель		Комментарий	
1	ДВС внешне		Есть подтекание
2	ДВС в работе		В норме
3	Посторонние примеси в масле		В норме
4	Посторонние примеси в антифризе		В норме
5	Давление масла: на горячую		
6	Компрессия		Цилиндр 1: 99,89 Цилиндр 2: 98,34 Цилиндр 3: 99,11 Цилиндр 4: 98,34 Цилиндр 5: 97,56 Цилиндр 6: 96,78 Цилиндр 7-() Цилиндр 8-()
7	Топливная аппаратура		Цилиндр 1: -0,18 Цилиндр 2: -0,48 Цилиндр 3: 0,16 Цилиндр 4: -0,51 Цилиндр 5: 0,32 Цилиндр 6: 0,68 Цилиндр 7-() Цилиндр 8-()
8	Турбина		В норме
9	Компрессор		В норме
10	Система Adblue		Отключена без потери мощности
11	Активные ошибки по двигателю		
<b>КПП</b>			
12	КПП внешне		В норме
13	КПП в работе		В норме
14	Сцепление		В норме
15	Кулиса\Троса\Селектор КПП		В норме
16	Ошибки по КПП		



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Торбенко А.Н.: / \_\_\_\_\_ / 12.05.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. / \_\_\_\_\_

Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

