




# СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№ 53373

Дата проверки 04.05.2022

Марка	Scania	Модель	R400
VIN	YS2R4X200E5353373	Шасси	YS2R4X200E5353373
Колесная формула	4x2	Год выпуска	2014 г.
Пробег	1133753 км.	Моточасы	21385
Тип двигателя	Дизельный	Мощность двигателя	400 л.с.
Объем двигателя	12740 куб. см.	Модель двигателя	DC13
Тип КПП	Механическая	Количество передач	12
Тип тормозной системы	Дисковая	Тип подвески	Пневмо-рессорная
Горный тормоз	Моторный	Высота ССУ	1150
Остаток резины – первая ось		Остаток резины – вторая ось	
Размер – 315/ 70 R22.5		Размер – 315/ 70 R22.5	
Левое – 10 мм., марка – Michelin		Левое – 7 мм., марка – Michelin	
Правое – 10 мм., марка – Michelin		Правое – 9 мм., марка – Michelin	
Запасное колесо	Отсутствует	Идентификационная табличка	
Номер двигателя соответствует ПТС		Номер рамы в читаемом состоянии	




### Комплектация

Рация		Отсутствует
Холодильник	⊖	Не работает
Тахограф	✓	В норме
Инструментальный ящик	i	Не работают газовые упоры.
Гидрофикация		Отсутствует
Кондиционер/Климат	⊖	Не работает
Магнитола	✓	В норме
Кронштейн под запаску		Отсутствует
ADR		Отсутствует
Количество баков		2



### Внешний и внутренний вид

Внешние металлические элементы	i	Задняя стенка кабины повреждена.
Внешние пластиковые элементы	i	Задние крылья повреждены, нижняя решётка радиатора повреждена, боковой споллер кабины с правой стороны.
Топливный бак	✓	В норме
Лобовое стекло	✓	В норме
Оптика передняя	✓	В норме
Задние фонари	✓	В норме
Габаритные фонари	✓	В норме
Боковые зеркала	✓	В норме
Замки	✓	В норме
Ручки	✓	В норме
Механизмы сидений	✓	В норме
Механизмы регулировки рулевой колонки	✓	В норме
Внутренние пластиковых элементы	✓	В норме
Спальники	✓	В норме
Внутренняя обшивка	i	Требуется химчистка.
Люк	✓	В норме
Механизм подъема кабины	i	Течёт цилиндр подъёма кабины.





Лакокрасочное покрытие кабины		В норме
Лакокрасочное покрытие рамы		Присутствует коррозия.

### Рама

Геометрия		В норме
Трещины		Отсутствуют

### Тормозная система

Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Стояночный тормоз		В норме
Увод в сторону при торможении		В норме
Активные ошибки		Ошибка по датчику ABS заднее правое колесо.

### Подвеска

Комплектность		Изношены сайленблоки реактивных тяг и стоек стабилизаторов.
Рессоры\Пневмоподушки		В норме
Герметичность		В норме
Датчики уровня пола		В норме
Амортизаторы		Задний левый запотекает.
Рулевой механизм		В норме
ГУР		В норме
Редуктор (а)		В норме
Блокировка (и)		В норме
Подвеска кабины		Изношены сайленблоки кабины.
Активные ошибки		Отсутствуют



### Электрика

Аккумуляторы	✓	В норме
Лампочки в световых приборах	✓	В норме
Генератор	✓	В норме
Основной отопитель и его переключатели	✓	В норме
Автономный отопитель	✓	В норме
Стеклоподъемники	✓	В норме
Регулировка зеркал	✗	Не работает
Обогрев зеркал	✓	В норме
Круиз-контроль	✓	В норме
Стеклоочиститель	✓	В норме
Звуковой сигнал	✓	В норме
Приборная панель	✓	В норме
Мультируль	✓	В норме
Кнопки и переключатели	✓	В норме
Активные ошибки	i	Ошибки по динамике и система обзора мёртвых зон.




### Двигатель

ДВС внешне	i	Передняя правая часть ДВС в масляных подтеках, подтеки масла с клапанной крышки третьего цилиндра, передняя левая часть ДВС в масляных подтеках.	
ДВС в работе	✓	В норме	
Посторонние примеси в масле	✓	В норме	
Посторонние примеси в антифризе	✓	В норме	
Давление масла: на горячую	✓	В норме	
Компрессия		Невозможно произвести, присутствует износ венца маховика, стартер проскакивает.	
Топливная аппаратура	✓	Цил. 1: 1.63 Цил. 2: -1.56 Цил. 3: 5.91	Цил. 4: -3.65 Цил. 5: -0.86 Цил. 6: -1.46
Турбина	i	Присутствуют следы масла.	








Горячая линия 8 800 333 11 96

Сертификат № 53373

Компрессор		В норме
Система Adblue		Не работает.
Активные ошибки по двигателю		Присутствуют ошибки по системе adBlue.

**КПП**

КПП внешне		В норме
КПП в работе		В норме
Сцепление		В норме
Кулиса\Троса\Селектор КПП		В норме
Ошибки по КПП		Отсутствуют



– работает исправно



– работает, но стоит обратить внимание



– не работает/требуется замены

Тех. директор ООО «ПРО АВТО» Жидков А.А.: /



/04.05.2022

Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

