



Горячая линия 8 800 333 11 96

Сертификат № 72351

# СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№72351

Дата проверки 29.04.2022

Марка	SCHMITZ	Модель	SCS
VIN	WSM00000003172351	Шасси	WSM00000003172351
Год выпуска	2013	Количество осей	3
Пробег	851667 км.	Высота ССУ	1150 мм.
Тип тормозной системы	Дисковая	Тип подвески	Пневматическая на полурессоре
Длина	13,62 м.	Ширина	2,47 м.
Высота	2,68 м.	Объем	90 м <sup>3</sup>
Идентификационная табличка		Номер рамы в читаемом состоянии	
Марка осей	SCHMITZ	Запасное колесо	Отсутствует
Остаток резины – первая ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 5 мм., марка – CORDIANT Правое – 6 мм., марка – CORDIANT	Остаток резины – вторая ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 9 мм., марка – GOODYEAR Правое – 9 мм., марка – GOODYEAR	Остаток резины – третья ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 10 мм., марка – BRIDGESTONE Правое – 6 мм., марка – BRIDGESTONE	

### Комплектация

Подъемная ось	✓	Есть
Палетник		Отсутствует
Ящик для инструментов	✓	Есть
Закладные под коники		Отсутствует
Коники		Отсутствует
Углубления для перевозки рулонов		Отсутствует
Корзина под запаску	✓	Есть

### Рама

Геометрия	✓	В норме
Лакокрасочное покрытие	✓	В норме
Трещины	✓	В норме
Лапы	✓	В норме

### Подвеска

Комплектность	✓	В норме
Рессоры\Короба	✓	В норме
Оси	✓	В норме
Пневмоподушки	✓	В норме
Амортизаторы	i	Запотевание
Сайлентблоки	✓	В норме

### Тормозная система

Комплектность	✓	В норме
Герметичность	✓	В норме
Диски\Барабаны	✓	В норме
Камеры\Энергоаккумуляторы	✓	В норме





Горячая линия 8 800 333 11 96

Сертификат № 72351








### Пневмосистема

Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Ресиверы		Один закреплён ремнями

### Электрика

Задние фонари		В норме
Габаритные огни		Работают не все
ABS		В норме
Розетки		В норме

### Надстройка

Пол		В норме
Ворота		Нижняя наружная часть следы деформации, следы ремонта, внутренняя часть следы деформации и потёртости
Замки ворот		Следы ремонта
Петли ворот		В норме
Стойки		Задняя правая есть трещины, передние следы ремонта
Передняя стенка		Следы ремонта
Тент		Крыша сквозные отверстия, боковые части следы ремонта, потёртости
Механизмы растентовки		В норме



– работает исправно



– работает, но стоит обратить внимание



– не работает/требует замены

Тех. директор ООО «ПРО АВТО» Жидков А.А.: /



/ 29.04.2022

Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

