

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№ 83260

Дата проверки **18.05.2021**

Марка-Модель	MAN TGA 18.360 4X2 BLS			
Год выпуска	2006	VIN	WMAH05ZZ57W083260	
Пробег	776884	Шасси	WMAH05ZZ57W083260	
Моточасы	-	Тип КПП	Механическая	
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	ZF	
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	16	
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая	
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза	Да	
Высота ССУ	1.120	Тип горного тормоза	Моторный	
Остаток резины	Первая ось	315/ 70 R22.5 лев 8 прав 8 мм	Тип подвески	Пневмо-рессорная
	Вторая ось	315/ 70 R22.5 лев 19 прав 20 мм		
Запасное колесо	Марка резины		Cordiant Horizon Aplus	
	Марка резины запасного колеса			




Комплектация






























51	Рация		Отсутствует
52	Холодильник		Отсутствует
53	Тахограф		Есть
54	Инструментальный ящик		Есть
55	Гидрофикация		Отсутствует
56	Кондиционер/Климат		Отсутствует
57	Магнитола		Есть
58	Кронштейн под запаску		Отсутствует
59	ADR		Отсутствует
60	Количество баков		1














Внешний и внутренний вид

61	Внешние металлические элементы		Коррозия
62	Внешние пластиковые элементы		Сколы, трещины, потёртости
63	Топливный бак		Следы ремонта, вмятины
64	Лобовое стекло		Трещины, мутное
65	Оптика передняя		Правая трещины
66	Задние фонари		Не работают
67	Габаритные фонари		Не работают
68	Боковые зеркала		Левое трещина,
69	Замки		Левый требует внимания, правый замена тросика
70	Ручки		В норме
71	Механизмы сидений		Ремонт
72	Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
73	Внутренние пластиковых элементы		Требуется внимания
74	Спальники		Требуется внимания
75	Внутренняя обшивка		Требуется внимания
76	Люк		Нет ручек, не запирается
77	Механизм подъема кабины		Цилиндр подтекает

Рама

48	Геометрия		В норме
49	Лакокрасочное покрытие		Коррозия
50	Трещины		В норме

Тормозная система			
17	Комплектность		В норме
18	Герметичность		В норме
19	Стояночный тормоз		В норме
20	Увод в сторону при торможении		В норме
21	Активные ошибки		1056 модуль прицепа, 4599 износ колодок
Подвеска			
22	Комплектность		В норме
23	Рессоры\Пневмоподушки		В норме
24	Герметичность		Пропуск воздуха
25	Датчики уровня пола		В норме
26	Амортизаторы		Запотевание
27	Рулевой механизм		В норме
28	ГУР		В норме
29	Редуктор (а)		В норме
30	Блокировка (и)		В норме
31	Подвеска кабины		Пропуск воздуха
32	Активные ошибки		
Электрика			
33	Аккумуляторы		В норме
34	Лампочки в световых приборах		В норме
35	Генератор		В норме
36	Основной отопитель и его переключатели		В норме
37	Автономный отопитель		В норме
38	Стеклоподъемники		Требуют внимания
39	Регулировка зеркал		Отключены
40	Обогрев зеркал		Отключены
41	Круиз-контроль		Не работает
42	Стеклоочиститель		В норме
43	Звуковой сигнал		В норме
44	Приборная панель		В норме
45	Мультируль		Работает не корректно
46	Кнопки и переключатели		В норме
47	Активные ошибки		

Двигатель		Комментарий	
1	ДВС внешне		Подтекание
2	ДВС в работе		Дымит
3	Посторонние примеси в масле		В норме
4	Посторонние примеси в антифризе		В норме
5	Давление масла: на горячую		2,2
6	Компрессия		Не диагностируется
7	Топливная аппаратура		Не диагностируется
8	Турбина		Требует внимания
9	Компрессор		В норме
10	Система Adblue		
11	Активные ошибки по двигателю		
КПП			
12	КПП внешне		В норме
13	КПП в работе		В норме
14	Сцепление		В норме
15	Кулиса\Троса\Селектор КПП		В норме
16	Ошибки по КПП		



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требует замены

Осмотр провел Торбенко А.Н.: / _____ / 18.05.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. / _____



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии