

Горячая линия 8 800 333 11 96



Сертификат № 50335

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ 50335

Дата проверки
12.08.2021.

Марка-модель	KOLUMAN S			
Год выпуска	2017	VIN	NLFS3010000050335	
Пробег	755362	Шасси	NLFS3010000050335	
Номер рамы в читаемом состоянии	+	Количество секций	4	
Идентификационная табличка	+	Тип тормозной системы	Барабанная	
Высота ССУ	1.150	Тип подвески	Пневмотическая на коробах	
Количество осей	3	Длина	13.6 м	
Марка осей	SAF	Ширина	2.5 м	
Остаток резины		Высота	2.7 м	
	Первая ось	385/ 65 R22.5 лев 0 прав 9 мм(износ с правой стороны)	Объем	92
	Вторая ось	385/ 65 R22.5 лев 12 прав 12 мм		
Третья ось	385/ 65 R22.5 лев 9 прав 9 мм			
Запасное колесо	385/ 65 R22.5 0 мм	Марка резины	КАМА	

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Отсутствует
Механизм подъема стоек		Отсутствует
Паллетник		Отсутствует
Ящик для инструментов		Отсутствует
Поворотная ось		Отсутствует
Закладные под коники		Есть
Коники		Есть
Углубления для перевозки рулонов		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		Местами коррозия
Трещины		В норме
Лапы		В норме
ПОДВЕСКА		
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		В норме
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Диски\барабаны		В норме
Камеры\энергоаккумуляторы		В норме
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Рессивера		В норме

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари		В норме
Габаритные огни		Повреждены
ABS		В норме
Розетки		В норме
НАДСТРОЙКА		
Пол		В норме
Борта		
Замки борта		
Ворота		Повреждены
Замки ворот		Подклинивают
Петли ворот		В норме
Стойки		В норме
Передняя стенка		Следы ремонта верхних углов
Тент		Следы ремонта по кругу.
Механизмы растентовки		В норме



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требует замены

Осмотр провел Кудряшов А.Н. / _____ / 12.08.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____

