

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ 11859

Дата проверки
26.05.2021.

Марка-модель	LECITRAILER M3S			
Год выпуска	2007	VIN	VV1M3EAWXSN11859	
Пробег	-	Шасси	VV1M3EAWXSN11859	
Номер рамы в читаемом состоянии	+			
Идентификационная табличка	+	Тип тормозной системы	Дисковая	
Высота ССУ	1.150	Тип подвески	Пневмо-рессорная	
Количество осей	3	Длина	13.5 м	
Марка осей	ROR	Ширина	2.4 м	
Остаток резины	Первая ось		Высота	2.7 м
Остаток резины	Первая ось	385/ 65 R22.5 лев 6 прав 15 мм	Объем	87
	Вторая ось	385/ 65 R22.5 лев 14 прав 15 мм		
	Третья ось	385/ 65 R22.5 лев 4 прав 13 мм		
Запасное колесо	315/ 70 R22.5 лев 12		Марка резины	Fulda Bridgestone KAMA

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Есть
Паллетник		Отсутствует
Ящик для инструментов		Есть
Поворотная ось		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		Коррозия
Трещины		В норме
Лапы		В норме
ПОДВЕСКА		
		Комментарий
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		Подтекание
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Диски\Барабаны		В норме
Камеры\Энергоаккумуляторы		В норме
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Рессивера		В норме

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари		Левый разбит
Габаритные огни		Работают не все
ABS		В норме
Розетки		В норме
НАДСТРОЙКА		
Пол		Задняя часть следы ремонта, в нутри сквозная дыра
Уплотнительные резинки		В норме
Ворота		В норме
Замки ворот		В норме
Петли ворот		В норме
Состояние стенок внутреннее		В норме
Состояние стенок внешние		Следы ремонта и деформация с левой стороны, правая сторона следы ремонта
Состояне крыши		В норме



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Торбенко А.Н. / _____ / 26.05.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____

