

Горячая линия 8 800 333 11 96



Сертификат № 05839

















СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА





№ 05839

Дата проверки
30.06.2021.

Марка-модель	GOFA			
Год выпуска	1991	VIN	Отсутствует	
Пробег	-	Шасси	5217/05839	
Номер рамы в читаемом состоянии	+	Тип цистерны	Пищевая Алюминий	
Идентификационная табличка	+	Тип тормозной системы	Барабанная	
Высота ССУ	1.150	Тип подвески	Пневмо-рессорная	
Количество осей	3	Количество секций	3	
Марка осей	SAF	Налив	Верхний	
Остаток резины	Первая ось		Клапана	Механический
Остаток резины	Первая ось	385/65 R22.5 лев 1 прав 3 мм	Объем	30
	Вторая ось	385/65 R22.5 лев 1 прав 5 мм		
	Третья ось	385/65 R22.5 лев 3 прав 6 мм		
Запасное колесо			Марка резины	ARMORSTEEL MATADOR FIRESTONE POWERTRAC

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Отсутствует
Датчик нагрузки на ось		Отсутствует
Инструментальный ящик		Есть
SmartBoard		Отсутствует
Компрессор		Отсутствует
Тип компрессора		Отсутствует
Палтеник		Отсутствует
Паровая рубашка		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		Присутствует коррозия
Трещины		В норме
Лапы		Работает только один режим.
ПОДВЕСКА		
		Комментарий
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		Разбиты втулки амортизаторов, на средней оси слева амортизатор течёт.
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Диски\барабаны		В норме
Камеры\энергоаккумуляторы		В норме
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность		В норме
Краны механические		Отсутствуют
Рессивера		В норме

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари		В норме
Габаритные огни		
ABS		Не работает, датчики колёс не подключены.
Розетки		В норме
НАДСТРОЙКА		
Герметичность		В норме
ЛКП		Есть повреждения лкп
Состояние колбы наружное		Повреждена обшивка с обеих сторон.
Состояние колбы внутреннее		В норме



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замена

Осмотр провел Кудряшов А.Н. / _____ / 30.06.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____

