



Горячая линия 8 800 333 11 96

Сертификат № 67647

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№67647

Дата проверки 25.08.2022

Марка	KRONE	Модель	SDP 27
VIN	WKESDP27061267647	Шасси	WKESDP27061267647
Год выпуска	2006	Количество осей	3
Пробег	1230993	Высота ССУ	1150 мм.
Тип тормозной системы	Барабанная	Тип подвески	Пневматическая на полурессоре
Длина	13,6 м.	Ширина	2,46 м.
Высота	2,7 м.	Объем	91 м3
Идентификационная табличка		Номер рамы в читаемом состоянии	
Марка осей	BPW ECO PLUS	Запасное колесо	Отсутствует
Остаток резины – первая ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 9 мм., марка – CORDIANT Правое – 9 мм., марка – CORDIANT	Остаток резины – вторая ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 6 мм., марка – CORDIANT Правое – 9 мм., марка – CORDIANT	Остаток резины – третья ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 6 мм., марка – CORDIANT Правое – 5 мм., марка – CORDIANT	

Комплектация

Подъемная ось		Отсутствует
Палетник		Отсутствует
Ящик для инструментов		Отсутствует
Закладные под коники	✓	Есть
Коники		Отсутствует
Углубления для перевозки рулонов	✓	Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

Рама

Геометрия	✓	В норме
Лакокрасочное покрытие	i	Есть коррозия
Трещины	✓	В норме
Лапы	✓	В норме

Подвеска

Комплектность	i	Задний правый подкрылок нужно заменить верхняя крепёжная часть сломана, откатников нет
Рессоры\Короба	✓	В норме
Оси	✓	В норме
Пневмоподушки	✓	В норме
Амортизаторы	✓	В норме
Сайлентблоки	✓	В норме





Тормозная система

Комплектность	✓	В норме
Герметичность	✓	В норме
Диски\Барабаны	✓	В норме
Камеры\Энергоаккумуляторы	✓	В норме

Пневмосистема

Герметичность		Есть пропуск воздуха на кране уровня пола
Краны механические		В норме
Ресиверы		В норме

Электрика

Задние фонари		В норме
Габаритные огни		В норме
ABS		В норме
Розетки		В норме

Надстройка

Пол		Правый отбойник есть деформация, задний отбойник справа деформация и следы ремонта, задняя панель кузова есть деформация справа и слева в районе отбойников, слева в районе первой и второй оси трещина кузова
Ворота		Наружняя часть отслоение лкп, левая нижняя наружная часть сквозная коррозия, внутренняя часть следы коррозии, в нижней правой части сквозная коррозия
Замки ворот		В норме
Петли ворот		Слева следы ремонта
Стойки		Задние справа следы ремонта, слева наружная нижняя часть следы следы ремонта и есть трещина
Передняя стенка		Есть следы коррозии
Тент		Следы ремонта, в нижней части в районе натяжных ремней прорывы
Механизмы растентовки		В норме

Горячая линия 8 800 333 11 96

Сертификат № 67647

Коммерческий директор ООО «ПРО АВТО» Пахомов Д.И.: /



/ 25.08.2022

Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

