

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ ППЦ - 03931

Дата проверки
2020 г.

Fruehauf CA

Модель	VIN NIRCAAAAA5E003931		
Год выпуска	2005	Тип подвески	Пневмо-рессора
Когда ввезен в РФ	2005	Высота ССУ	1250
ПТС Оригинал/дубликат	Оригинал	Количество осей	3
Состояние номера шасси	+	Марка осей	BWP
Наличие маркировочной таблички	+	Наличие подъемной оси	-
Залог: да/нет	Нет	Масса без нагрузки	8960
Обременения: да/нет	Нет	Максимально разрешенная масса	35500
Остаток резины	1ось 385/65R22.5 лев 12 прав 5 2ось 385/65R22.5 лев 10 прав 10 3ось 385/65R22.5 лев 8 прав 8	Габаритные размеры	
Марка резины	OTANI	Объем	35(куб)
Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая		



РАМА		Комментарий
Геометрия	✓	Геометрия не нарушена
Лакокрасочное покрытие	✓	В норме
Трещины	✓	Отсутствуют
Лапы	✓	В норме
ПОДВЕСКА		
Комплектность	✓	В норме
Оси	✓	В норме
Рессоры\Короба	✓	В норме
Пневмоподушки	✓	В норме
Амортизаторы	✓	В норме
Сайлентблоки	i	Трещина по сварке на первой оси с права
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность	✓	В норме
Герметичность	✓	Герметичность не нарушена
Работоспособность	✓	В норме
ПНЕМОСИСТЕМА		
Герметичность	✓	Герметичность не нарушена
Краны	✓	В норме
Рессивера	✓	В норме
ЭЛЕКТРИКА		
Габаритные огни	✓	В норме
Задние фонари	✓	В норме
Блок ABS	✓	В норме
Розетки	✓	В норме
ЦИСТЕРНА		
Герметичность	✓	Герметичность не нарушена
Лакокрасочное покрытие	i	Коррозия
Внешнее состояние	✓	В норме
Внутреннее состояние	✓	В норме
КОМПРЕССОР		
Работоспособность	✓	В норме

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ		
Тип цистерны		ГСМ
Материал исполнения		Сталь
Количество секций		5
Объем секций		1сек-1107/2сек-4472/3сек-5493/4сек-4441/5сек-9357
Палетный ящик		Отсутствует
Инструментальный ящик		Есть
Корзина под запаску		Есть
Запаска		Отсутствует
Документы о калибровке		Отсутствует
Документы о пропарке		Отсутствует
Налив верхний\нижний		Верхний
волнорезы		Есть
паровая рубашка		Есть
насос электрический\гидравлический		Отсутствует
Рукава		Есть
Тип клапанов механический\пневмотический\электрический		Отсутствует
Марка компрессора		-
Тип компрессора		-



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел _____ / _____ / ____ . ____ . ____ /

Исп. директор ООО «Про Авто» Зимарев А.В. / _____ /

