

# СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№ 07502

Дата проверки **24.10.2020**

Марка-Модель		<b>VOLVO FH-TRUCK 4X2</b>		
Год выпуска	2012	VIN	X9PASG0A5CW107502	
Пробег	710794	Шасси	X9PASG0A5CW107502	
Моточасы	17337	Тип КПП	Механическая	
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	Volvo	
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	12	
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая	
Колесная формула	4X2	Наличие горного тормоза	Да	
Высота ССУ	1.150	Тип горного тормоза	Моторный	
Остаток резины	Первая ось	385/65 R22.5 лев 10 прав 9 мм	Тип подвески	Пневмо-рессорная
	Вторая ось	315/70 R22.5 лев 14 прав 14 мм		
Запасное колесо	315/70 R22.5 14 мм		Марка резины	KAMA
			Марка резины запасного колеса	MULTIWAY






**Комплектация**

51	Рация		Есть
52	Холодильник		Есть
53	Тахограф		Есть
54	Инструментальный ящик		Есть
55	Гидрофикация		Отсутствует
56	Кондиционер/Климат		Есть
57	Магнитола		Есть
58	Кронштейн под запаску		Отсутствует
59	ADR		Отсутствует
60	Количество баков		2































**Внешний и внутренний вид**

61	Внешние металлические элементы		Есть повреждения
62	Внешние пластиковые элементы		Есть повреждения
63	Топливный бак		Есть повреждения
64	Лобовое стекло		Есть повреждения
65	Оптика передняя		В норме
66	Задние фонари		В норме
67	Габаритные фонари		В норме
68	Боковые зеркала		В норме
69	Замки		В норме
70	Ручки		В норме
71	Механизмы сидений		В норме
72	Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
73	Внутренние пластиковые элементы		В норме
74	Спальники		В норме
75	Внутренняя обшивка		Картам дверей требуется чистка
76	Люк		В норме
77	Механизм подъема кабины		В норме

**Рама**

48	Геометрия		В норме
49	Лакокрасочное покрытие		Коррозия
50	Трещины		Наварены пластины за баком



Тормозная система			
17	Комплектность		В норме
18	Герметичность		В норме
19	Стояночный тормоз		В норме
20	Увод в сторону при торможении		Отсутствует
21	Активные ошибки		430FMI
Подвеска			
22	Комплектность		В норме
23	Рессоры\Пневмоподушки		В норме
24	Герметичность		В норме
25	Датчики уровня пола		В норме
26	Амортизаторы		В норме
27	Рулевой механизм		В норме
28	ГУР		В норме
29	Редуктор (а)		В норме
30	Блокировка (и)		В норме
31	Подвеска кабины		В норме
32	Активные ошибки		В норме
Электрика			
33	Аккумуляторы		В норме
34	Лампочки в световых приборах		В норме
35	Генератор		В норме
36	Основной отопитель и его переключатели		В норме
37	Автономный отопитель		Не запускается
38	Стеклоподъемники		В норме
39	Регулировка зеркал		Отсутствует
40	Обогрев зеркал		В норме
41	Круиз-контроль		В норме
42	Стеклоочиститель		В норме
43	Звуковой сигнал		В норме
44	Приборная панель		В норме
45	Мультируль		Отсутствует
46	Кнопки и переключатели		В норме
47	Активные ошибки		В норме



Двигатель		Комментарий	
1	ДВС внешне	✓	В норме
2	ДВС в работе	✓	В норме
3	Посторонние примеси в масле	✓	Отсутствуют
4	Посторонние примеси в антифризе	✓	Отсутствуют
5	Давление масла: на горячую	✓	2.7 Бар при 75гр.
6	Компрессия	✓	Цилиндр 1-98% Цилиндр 2-99% Цилиндр 3-100% Цилиндр 4-93% Цилиндр 5-97% Цилиндр 6-96%
7	Топливная аппаратура	✓	Цилиндр 1- (-2) Цилиндр 2 -1.1 Цилиндр 3-0 Цилиндр 4-3.7 Цилиндр 5-(-3.5) Цилиндр 6- 0.6 Цилиндр 7-() цилиндр 8-()
8	Турбина	✓	В норме
9	Компрессор	✓	В норме
10	Система Adblue		Нет
11	Активные ошибки по двигателю	i	45FMI:5
<b>КПП</b>			
12	КПП внешне	✓	Подтеки и запотевания отсутствуют
13	КПП в работе	✓	Посторонние шумы, подтеки, запотевания отсутствуют
14	Сцепление	✓	В норме
15	Кулиса\Троса\Селектор КПП	✓	В норме
16	Ошибки по КПП	i	75FMI:4



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замена

Осмотр провел \_Кудряшов А.Н. / \_\_\_\_\_ / 24. 11. 2020

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. / \_\_\_\_\_ /

Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

