

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№ 00376


















Дата проверки **17.12.2020**

Марка-Модель		RENAUL T 4x2	
Год выпуска	2018	VIN	VF611A358JD000376
Пробег	527196	Шасси	VF611A358JD000376
Моточасы	10024	Тип КПП	Автоматическая
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	12
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза	Да
Высота ССУ	1.250	Тип горного тормоза	Моторный
Остаток резины	Первая ось	315/ 70 R22.5 лев 13 прав 12 мм	Тип подвески
	Вторая ось	315/ 70 R22.5 лев 6 прав 4 мм	
Запасное колесо	-		Марка резины
			Cordiant
		Марка резины запасного колеса	




Комплектация





























51	Рацяя		Есть
52	Холодильник		Есть
53	Тахограф		Есть
54	Инструментальный ящик		Отсутствует
55	Гидрофикация		Отсутствует
56	Кондиционер/Климат		Есть
57	Магнитола		Есть
58	Кронштейн под запаску		Отсутствует
59	ADR		Отсутствует
60	Количество баков		2

Внешний и внутренний вид

61	Внешние металлические элементы		Есть повреждения
62	Внешние пластиковые элементы		Есть повреждения
63	Топливный бак		В норме
64	Лобовое стекло		В норме
65	Оптика передняя		В норме
66	Задние фонари		Есть повреждения
67	Габаритные фонари		Есть повреждения
68	Боковые зеркала		В норме
69	Замки		В норме
70	Ручки		В норме
71	Механизмы сидений		В норме
72	Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
73	Внутренние пластиковые элементы		В норме
74	Спальники		В норме
75	Внутренняя обшивка		Есть повреждения
76	Люк		В норме
77	Механизм подъема кабины		В норме

Рама

48	Геометрия		В норме
49	Лакокрасочное покрытие		В норме
50	Трещины		В норме

Тормозная система			
17	Комплектность		В норме
18	Герметичность		В норме
19	Стояночный тормоз		В норме
20	Увод в сторону при торможении		В норме
21	Активные ошибки		Отсутствуют
Подвеска			
22	Комплектность		В норме
23	Рессоры\Пневмоподушки		В норме
24	Герметичность		В норме
25	Датчики уровня пола		В норме
26	Амортизаторы		В норме
27	Рулевой механизм		В норме
28	ГУР		В норме
29	Редуктор (а)		В норме
30	Блокировка (и)		В норме
31	Подвеска кабины		В норме
32	Активные ошибки		Отсутствуют
Электрика			
33	Аккумуляторы		В норме
34	Лампочки в световых приборах		В норме
35	Генератор		В норме
36	Основной отопитель и его переключатели		В норме
37	Автономный отопитель		В норме
38	Стеклоподъемники		В норме
39	Регулировка зеркал		В норме
40	Обогрев зеркал		В норме
41	Круиз-контроль		В норме
42	Стеклоочиститель		В норме
43	Звуковой сигнал		В норме
44	Приборная панель		В норме
45	Мультируль		В норме
46	Кнопки и переключатели		В норме
47	Активные ошибки		Есть недочеты C108FMI:11;C1096FMI:15;C10A3FMI:18;C10D0:18;C10D1FMI:18;U3000FMI:54;

Двигатель			Комментарий	
1	ДВС внешне	✓	В норме	
2	ДВС в работе	✓	В норме	
3	Посторонние примеси в масле	✓	В норме	
4	Посторонние примеси в антифризе	✓	В норме	
5	Давление масла: на горячую	✓	2.7 Бар при 70 гр.	
6	Компрессия			
7	Топливная аппаратура	✓	Цилиндр 1-0 Цилиндр 2-0.6 Цилиндр 3-0.11 Цилиндр 4-(-)14	Цилиндр 5-0.5 Цилиндр 6-(-)0.8 Цилиндр 7-() Цилиндр 8-()
8	Турбина	✓	В норме	
9	Компрессор	✓	В норме	
10	Система Adblue	✓	В норме	
11	Активные ошибки по двигателю	✓	Отсутствуют	
КПП				
12	КПП внешне	✓	В норме	
13	КПП в работе	✓	В норме	
14	Сцепление	✓	В норме	
15	Кулиса\Троса\Селектор КПП	✓	В норме	
16	Ошибки по КПП	✓	Отсутствуют	



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Сухорудченко А.Ю.: / _____ / 17.12.2020

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. / _____



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии