

















































СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ












№ 36837

Дата проверки **24.08.2021**

Марка-Модель	КамАЗ 5490			
Год выпуска	2020	VIN	XTC549005L2536837	
Пробег	181552	Шасси	XTC549005L2536837	
Моточасы	3969	Тип КПП	Автоматическая	
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	ZF	
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	12	
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая	
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза	Да	
Высота ССУ	1.150	Тип горного тормоза	Моторный	
Остаток резины	Первая ось	315/70 R22.5 лев. 9 прав. 8 мм.	Тип подвески	Пневмо-рессорная
	Вторая ось	315/70 R22.5 лев. 10 прав. 8 мм.		
Запасное колесо			Марка резины	BF GOODRICH
			Марка резины запасного колеса	
Комментарий				

Комплектация		
Рация	Не работает	Есть
Холодильник		Отсутствует
Тахограф		Есть
Инструментальный ящик		Есть
Гидрофикация		Отсутствует
Кондиционер/Климат		Есть
Магнитола	Не работает	Есть
Кронштейн под запаску		Есть
ADR		Отсутствует
Количество баков		1
Внешний и внутренний вид		
Внешние металлические элементы		В норме
Внешние пластиковые элементы		Присутствуют мелкие сколы ЛКП в районе верхних ступеней, присутствует откол солнцезащитного козырька с левой стороны.
Топливный бак		В норме
Лобовое стекло		В норме
Оптика передняя		В норме
Задние фонари		В норме
Габаритные фонари		В норме
Боковые зеркала		В норме
Замки		В норме
Ручки		В норме
Механизмы сидений		В норме
Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
Внутренние пластиковые элементы		В норме
Спальники		В норме
Внутренняя обшивка		В норме
Люк		В норме
Механизм подъема кабины		В норме
Лакокрасочное покрытие рамы		В норме
Рама		
Геометрия		В норме
Трещины		В норме

Тормозная система		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Стояночный тормоз		В норме
Увод в сторону при торможении		В норме
Активные ошибки		Отсутствуют
Подвеска		
Комплектность		Изношены сайленблоки заднего стабилизатора.
Рессоры\Пневмоподушки		В норме
Герметичность		В норме
Датчики уровня пола		В норме
Амортизаторы		В норме
Рулевой механизм		В норме
ГУР		Течёт бачек.
Редуктор (а)		В норме
Блокировка (и)		В норме
Подвеска кабины		В норме
Активные ошибки		Отсутствуют
Электрика		
Аккумуляторы		В норме
Лампочки в световых приборах		В норме
Генератор		В норме
Основной отопитель и его переключатели		В норме
Автономный отопитель		Не запускается.
Стеклоподъемники		В норме
Регулировка зеркал		В норме
Обогрев зеркал		В норме
Круиз-контроль		В норме
Стеклоочиститель		В норме
Звуковой сигнал		В норме
Приборная панель		В норме
Мультируль		В норме
Кнопки и переключатели		В норме
Активные ошибки		Отсутствуют

Двигатель			
ДВС внешне		Запотевают клапанные крышки 1,2,3 цилиндров.	
ДВС в работе		В норме	
Посторонние примеси в масле		В норме	
Посторонние примеси в антифризе		В норме	
Давление масла: на горячую			
Компрессия		Цилиндр 1: 98.34 Цилиндр 2: 97.56 Цилиндр 3: 99.89	Цилиндр 4: 94.44 Цилиндр 5: 95.22 Цилиндр 6: 96
Топливная аппаратура		Цилиндр 1: -1.55 Цилиндр 2: -0.13 Цилиндр 3: 0.03	Цилиндр 4: 0.36 Цилиндр 5: 1.12 Цилиндр 6: 0.16
Турбина		Сухая	
Компрессор		Сухой	
Система Adblue		В норме	
Активные ошибки по двигателю		Отсутствуют	
КПП			
КПП внешне		Левая сторона снизу запотевают маслом.	
КПП в работе		В норме	
Сцепление		В норме	
Кулиса\Троса\Селектор КПП		В норме	
Ошибки по КПП		Отсутствуют	



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Кудряшов А.Н.: / _____ / 24.08.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. / _____



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии