

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ 04307







Дата проверки
02.02.2021.

Марка-модель	SCHMITZ SKO24/L			
Год выпуска	2006	VIN	SMSS7480000704307	
Пробег	430160	Шасси	SMSS7480000704307	
Моточасы	34108	Марка установки	THERMOKING	
Номер рамы в читаемом состоянии	+	Модель	Не установлено	
Идентификационная табличка	-	Мультирежимный	Да	
Высота ССУ	1.150	Тип тормозной системы	Барабанная	
Количество осей	3	Тип подвески	Пневмо-рессорная	
Марка осей	BPW ECO +	Длина	13.4 м	
Остаток резины	Первая ось		Ширина	2.45 м
	Первая ось	385/ 65 R22.5 лев 6 прав 5 мм	Высота	2.50 м
	Вторая ось	385/ 65 R22.5 лев 7 прав 9 мм	Объем	82
	Третья ось	385/ 65 R22.5 лев 5 прав 14 мм	Марка резины	KAMA Triangle
Запасное колесо				

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Самописец		Отсутствует
Палетник		Отсутствует
Ящик для инструментов		Отсутствует
Поворотная ось		Отсутствует
Допельштоки		Отсутствует
Крюки для перевозки туш		Отсутствует
Боковая дверь(-и)		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		Местами коррозия
Трещины		В норме
Лапы		В норме
ПОДВЕСКА		Комментарий
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		Средняя ось правая сторона сгнивший, корпус амортизатора задний левый отсутствует
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		В норме
Герметичность		Травит воздух с тормозных камер задняя ось
Диски\барабаны		В норме
Камеры\энергоаккумуляторы		Задняя ось справа не подключена к камере
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность		Нарушена
Краны механические		В норме
Рессивера		В норме

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари		Повреждены
Габаритные огни		Частично не работают
ABS		Не работает
Розетки		В норме
НАДСТРОЙКА		
Пол		В норме
Уплотнительные резинки		Повреждены
Ворота		Есть повреждения
Замки ворот		В норме
Петли ворот		В норме
Состояние стенок внутреннее		Присутствуют повреждения
Состояние стенок наружное		Присутствуют повреждения по кругу
Состояние крыши		В норме

УСТАНОВКА		
Двигатель внешне		В норме
Двигатель в работе		В норме
Фрион		В норме
Наличие посторонних примесей в масле		В норме
Аккумулятор		Требуется зарядка
Активные ошибки		В норме



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требует замены

Осмотр провел Кудряшов А.Н. / _____ / 02.02.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____

