















































СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ





№ 19945














Дата проверки **01.09.2021**

Марка-Модель	Iveco Stralis			
Год выпуска	2019	VIN	WJMM62AT30C419945	
Пробег	364471	Шасси	WJMM62AT30C419945	
Моточасы	6663	Тип КПП	Автоматическая	
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	ZF	
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	12	
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая	
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза	Да	
Высота ССУ	1.150	Тип горного тормоза	Интардер	
Остаток резины	Первая ось	315/ 70 R22.5 лев. 8 прав. 13 мм. (Разная резина на оси)	Тип подвески	Пневмо-рессорная
	Вторая ось	315/ 70 R22.5 лев. 11 прав. 11 мм.		
Запасное колесо			Марка резины	GOODYEAR, YKOHAMA, BRIDGESTONE
			Марка резины запасного колеса	

Комплектация		
Рация		Отсутствует
Холодильник		Есть
Тахограф		Есть
Инструментальный ящик		Есть
Гидрофикация		Отсутствует
Кондиционер/Климат		Есть
Магнитола		Есть
Кронштейн под запаску		Отсутствует
ADR		Отсутствует
Количество баков		По 4 баллона с каждой стороны
Внешний и внутренний вид		
Внешние металлические элементы		В норме
Внешние пластиковые элементы		Переднее правое крыло задняя часть трещина, бампер присутствуют сколы.
Топливный бак		Установлено газовое оборудование.
Лобовое стекло		Повреждено присутствует трещина.
Оптика передняя		В норме
Задние фонари		В норме
Габаритные фонари		В норме
Боковые зеркала		Бордюрное зеркало отсутствует элемент.
Замки		В норме
Ручки		В норме
Механизмы сидений		В норме
Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
Внутренние пластиковые элементы		В норме
Спальники		В норме
Внутренняя обшивка		В норме
Люк		В норме
Механизм подъема кабины		Запотеваает цилиндр подъёма кабины.
Лакокрасочное покрытие рамы		В норме
Рама		
Геометрия		В норме
Трещины		В норме

Тормозная система		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Стояночный тормоз		В норме
Увод в сторону при торможении		В норме
Активные ошибки		Отсутствуют
Подвеска		
Комплектность		Изношены сайленблоки реактивных тяг и заднего стабилизатора, присутствуют трещины сайленблоков.
Рессоры\Пневмоподушки		В норме
Герметичность		В норме
Датчики уровня пола		В норме
Амортизаторы		В норме
Рулевой механизм		В норме
ГУР		В норме
Редуктор (а)		Присутствует запотевание сальника хвостовика.
Блокировка (и)		В норме
Подвеска кабины		Задний левый амортизатор запотевает маслом.
Активные ошибки		Отсутствуют
Электрика		
Аккумуляторы		В норме
Лампочки в световых приборах		В норме
Генератор		В норме
Основной отопитель и его переключатели		В норме
Автономный отопитель		В норме
Стеклоподъемники		В норме
Регулировка зеркал		В норме
Обогрев зеркал		В норме
Круиз-контроль		В норме
Стеклоочиститель		В норме
Звуковой сигнал		В норме

Приборная панель		В норме
Мультируль		В норме
Кнопки и переключатели		В норме
Активные ошибки		Отсутствуют

Двигатель			
ДВС внешне		Клапанная крышка с правой стороны запотевают маслом.	
ДВС в работе		В норме	
Посторонние примеси в масле		В норме	
Посторонние примеси в антифризе		В норме	
Давление масла: на горячую			
Компрессия		Отсутствует программно функция проверки теста на газовом двигателе.	
Топливная аппаратура		Цилиндр 1: 2914.38 Цилиндр 2: 2818.25 Цилиндр 3: 3266.25	Цилиндр 4: 7394.25 Цилиндр 5: 6338.25 Цилиндр 6: 802.38
Турбина		В норме	
Компрессор		Присутствуют следы масла на трубке выходящей из компрессора.	
Система Adblue			
Активные ошибки по двигателю		Отсутствуют	
КПП			
КПП внешне		Присутствуют следы масла в задней части кпп.	
КПП в работе		В норме	
Сцепление		В норме	
Кулиса\Троса\Селектор КПП			
Ошибки по КПП		Отсутствуют	



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Кудряшов А.Н.: / _____ / 01.09.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. / _____

Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

