



















































СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

















№ 81091

Дата проверки **26.02.2021**

Марка-Модель		IVECO STRALIS		
Год выпуска	2011	VIN	WJMM1VTN404381091	
Пробег	962044	Шасси	WJMM1VTN404381091	
Моточасы	16979	Тип КПП	Механическая	
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	ZF	
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	16	
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая	
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза	Да	
Высота ССУ	1.150	Тип горного тормоза	Моторный	
Остаток резины	Первая ось	Тип подвески	Пневмо-рессорная	
	Вторая ось			
Запасное колесо	315/ 70 R22.5 лев 13 прав 13 мм		Марка резины	Cordiant
	315/ 70 R22.5 лев 14 прав 14 мм			
-		Марка резины запасного колеса		

Комплектация			
51	Рация		Отсутствует
52	Холодильник		Есть
53	Тахограф		Есть
54	Инструментальный ящик		Есть
55	Гидрофикация		Отсутствует
56	Кондиционер/Климат		Отсутствует
57	Магнитола		Отсутствует
58	Кронштейн под запаску		Отсутствует
59	ADR		Отсутствует
60	Количество баков		2
Внешний и внутренний вид			
61	Внешние металлические элементы		В норме
62	Внешние пластиковые элементы		Есть повреждения – бампер, крылья, правая сторона ступенька
63	Топливный бак		В норме
64	Лобовое стекло		Есть повреждения
65	Оптика передняя		В норме
66	Задние фонари		В норме
67	Габаритные фонари		Есть повреждения
68	Боковые зеркала		Поврежден корпус
69	Замки		В норме
70	Ручки		В норме
71	Механизмы сидений		В норме
72	Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
73	Внутренние пластиковые элементы		Есть повреждения
74	Спальники		В норме
75	Внутренняя обшивка		Требуется химчистка
76	Люк		В норме
77	Механизм подъема кабины		В норме
Рама			
48	Геометрия		В норме
49	Лакокрасочное покрытие		Сильная коррозия
50	Трещины		В норме

Тормозная система			
17	Комплектность		В норме
18	Герметичность		В норме
19	Стояночный тормоз		В норме
20	Увод в сторону при торможении		В норме
21	Активные ошибки		Отсутствуют
Подвеска			
22	Комплектность		В норме
23	Рессоры\Пневмоподушки		В норме
24	Герметичность		В норме
25	Датчики уровня пола		В норме
26	Амортизаторы		В норме
27	Рулевой механизм		В норме
28	ГУР		В норме
29	Редуктор (а)		В норме
30	Блокировка (и)		В норме
31	Подвеска кабины		В норме
32	Активные ошибки		Отсутствуют
Электрика			
33	Аккумуляторы		В норме
34	Лампочки в световых приборах		Повреждены повторители поворотов
35	Генератор		В норме
36	Основной отопитель и его переключатели		В норме
37	Автономный отопитель		В норме
38	Стеклоподъемники		В норме
39	Регулировка зеркал		В норме
40	Обогрев зеркал		Не работает
41	Круиз-контроль		В норме
42	Стеклоочиститель		В норме
43	Звуковой сигнал		В норме
44	Приборная панель		В норме
45	Мультируль		Нет
46	Кнопки и переключатели		В норме
47	Активные ошибки		D5FMI:09 блок контроля и управления системой нейтрализации ОГ ошибка линий связи CAN

Двигатель		Комментарий									
1	ДВС внешне		Двигатель в масле задняя часть, левая часть								
2	ДВС в работе		В норме								
3	Посторонние примеси в масле		В норме								
4	Посторонние примеси в антифризе		В норме								
5	Давление масла: на горячую		308 кпа при 60 гр.								
6	Компрессия		<table border="0"> <tr> <td>Цилиндр 1:96,5</td> <td>Цилиндр 5:96,1</td> </tr> <tr> <td>Цилиндр 2:80,9</td> <td>Цилиндр 6:90,6</td> </tr> <tr> <td>Цилиндр 3:100</td> <td>Цилиндр 7-()</td> </tr> <tr> <td>Цилиндр 4:98,9</td> <td>Цилиндр 8-()</td> </tr> </table>	Цилиндр 1:96,5	Цилиндр 5:96,1	Цилиндр 2:80,9	Цилиндр 6:90,6	Цилиндр 3:100	Цилиндр 7-()	Цилиндр 4:98,9	Цилиндр 8-()
Цилиндр 1:96,5	Цилиндр 5:96,1										
Цилиндр 2:80,9	Цилиндр 6:90,6										
Цилиндр 3:100	Цилиндр 7-()										
Цилиндр 4:98,9	Цилиндр 8-()										
7	Топливная аппаратура		<table border="0"> <tr> <td>Цилиндр 1:-0,99</td> <td>Цилиндр 5:-0,69</td> </tr> <tr> <td>Цилиндр 2:0,99</td> <td>Цилиндр 6:-0,45</td> </tr> <tr> <td>Цилиндр 3:-1,19</td> <td>Цилиндр 7-()</td> </tr> <tr> <td>Цилиндр 4:0,4</td> <td>Цилиндр 8-()</td> </tr> </table>	Цилиндр 1:-0,99	Цилиндр 5:-0,69	Цилиндр 2:0,99	Цилиндр 6:-0,45	Цилиндр 3:-1,19	Цилиндр 7-()	Цилиндр 4:0,4	Цилиндр 8-()
Цилиндр 1:-0,99	Цилиндр 5:-0,69										
Цилиндр 2:0,99	Цилиндр 6:-0,45										
Цилиндр 3:-1,19	Цилиндр 7-()										
Цилиндр 4:0,4	Цилиндр 8-()										
8	Турбина		Гонит масло								
9	Компрессор		В норме								
10	Система Adblue		Ошибки присутствуют								
11	Активные ошибки по двигателю		<p>O21E FMI:1 низкая эффективность каталитического конвертера</p> <p>O55F FMI:1 порог оксидов азота был превышен из-за сбоя в системе SCR</p> <p>O1A6 FMI:1 превышение времени ожидания SCR2\SCR2 в шине данных</p> <p>O1A5 FMI:1 TANM CAN DCU 15</p> <p>O14F FMI:1 Крутящий момент двигателя для снижения токсичности ОГ, превышен</p>								
КПП											
12	КПП внешне		В норме								
13	КПП в работе		В норме								
14	Сцепление		В норме								
15	Кулиса\Троса\Селектор КПП		В норме								
16	Ошибки по КПП		Отсутствуют								



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Горячая линия 8 800 333 11 96



Сертификат № 81091

Осмотр провел Кудряшов А.Н.: /_____ / 26.02.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. /_____



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии