

# СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА









№ Y9036

 Дата проверки  
**03.06.2021.**

Марка-модель	<b>Foxtank 966612</b>			
Год выпуска	2019	VIN	<b>X89966612K0EY9036</b>	
Пробег	-	Шасси	X89966612K0EY9036	
Номер рамы в читаемом состоянии	+	Тип цистерны	Пищевая	
Идентификационная табличка	+	Тип тормозной системы	Нержавеяка Барабанная	
Высота ССУ	1.150	Тип подвески	Пневмотическая на коробках	
Количество осей	3	Количество секций	3	
Марка осей	SAF	Налив	Верхний	
Остаток резины	Первая ось		Клапана	Механический
Остаток резины	Первая ось	385/65 R22.5 лев 3 прав 4 мм	Объем	24
	Вторая ось	385/65 R22.5 лев 15 прав 15 мм		
	Третья ось	385/65 R22.5 лев 6 прав 6 мм		
Запасное колесо		Марка резины	Cordiant Otani	

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Есть
Датчик нагрузки на ось		Отсутствует
Инструментальный ящик		Есть
SmartBoard		Отсутствует
Компрессор		Дизельный
Тип компрессора		Отсутствует
Палтеник		Отсутствует
Паровая рубашка		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		В норме
Трещины		В норме
Лапы		В норме
ПОДВЕСКА		Комментарий
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		В норме
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		Не левого заднего энергоаккумулятора
Герметичность		В норме
Диски\барабаны		В норме
Камеры\энергоаккумуляторы		Нет заднего левого
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Рессивера		В норме

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари		В норме
Габаритные огни		В норме
ABS		
Розетки		В норме
НАДСТРОЙКА		
Герметичность		В норме
ЛКП		В норме
Состояние колбы наружное		В норме
Состояние колбы внутреннее		В норме



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Каковкин Г.А. / \_\_\_\_\_ / 03.06.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / \_\_\_\_\_

