

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№ 59262

Дата проверки **21.05.2021**

Марка-Модель	MAN 18.413			
Год выпуска	2002	VIN	WMAN05ZZZ2G159262	
Пробег	873423	Шасси	WMAN05ZZZ2G159262	
Моточасы	-	Тип КПП	Механическая	
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП		
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	16	
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая	
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза	Да	
Высота ССУ	1.150	Тип горного тормоза	Моторный	
Остаток резины	Первая ось	315/ 80 R22.5 лев 8 прав 6 мм	Тип подвески	Пневмо-рессорная
	Вторая ось	315/ 70 R22.5 лев 13 прав 13 мм		
Запасное колесо	Марка резины		AUFINE CORDIANT	
	Марка резины запасного колеса			



Комплектация




























51	Рация		Отсутствует
52	Холодильник		Отсутствует
53	Тахограф		Есть
54	Инструментальный ящик		Есть
55	Гидрофикация		Отсутствует
56	Кондиционер/Климат		Есть
57	Магнитола		Отсутствует
58	Кронштейн под запаску		Отсутствует
59	ADR		Отсутствует
60	Количество баков		1



Внешний и внутренний вид

61	Внешние металлические элементы		Повреждения задней траверсы
62	Внешние пластиковые элементы		Следы ремонта на капоте, отсутствуют нижние ступени + пластик. Отсутствует левое переднее крыло. Повреждения задних крыльев
63	Топливный бак		Следы ремонта
64	Лобовое стекло		Скол и потёртости
65	Оптика передняя		Помутнения стёкол
66	Задние фонари		
67	Габаритные фонари		
68	Боковые зеркала		Не оригинал
69	Замки		Плохо закрываются
70	Ручки		В норме
71	Механизмы сидений		Не работает
72	Механизмы регулировки рулевой колонки		Не работает
73	Внутренние пластиковых элементы		Панель приборов раскручена, отсутствуют элементы В норме
74	Спальники		Не опускается из-за спинок кресел
75	Внутренняя обшивка		Повреждения
76	Люк		Отсутствует ручка, не фиксируется
77	Механизм подъема кабины		В норме

Рама

48	Геометрия		В норме
49	Лакокрасочное покрытие		В норме
50	Трещины		В норме

Тормозная система			
17	Комплектность		В норме
18	Герметичность		Утечка воздуха
19	Стояночный тормоз		В норме
20	Увод в сторону при торможении		В норме
21	Активные ошибки		
Подвеска			
22	Комплектность		В норме
23	Рессоры\Пневмоподушки		В норме
24	Герметичность		Утечка воздуха
25	Датчики уровня пола		В норме
26	Амортизаторы		Следы масла на передних амортизаторах
27	Рулевой механизм		В норме
28	ГУР		Следы масла
29	Редуктор (а)		В норме
30	Блокировка (и)		Отсутствует кнопка включения В норме
31	Подвеска кабины		В норме
32	Активные ошибки		
Электрика			
33	Аккумуляторы		Требуется обслуживание
34	Лампочки в световых приборах		В норме
35	Генератор		В норме
36	Основной отопитель и его переключатели		В норме
37	Автономный отопитель		Не включается
38	Стеклоподъемники		Не работает
39	Регулировка зеркал		Не оригинальные зеркала
40	Обогрев зеркал		Не работает
41	Круиз-контроль		В норме
42	Стеклоочиститель		В норме
43	Звуковой сигнал		Не работает
44	Приборная панель		Раскручена
45	Мультируль		
46	Кнопки и переключатели		Часть отсутствует
47	Активные ошибки		

Двигатель			Комментарий	
1	ДВС внешне		В масле	
2	ДВС в работе		В норме	
3	Посторонние примеси в масле		В норме	
4	Посторонние примеси в антифризе		Расширительный бачок в масле	
5	Давление масла: на горячую		Н/Д	
6	Компрессия		Н/Д	Н/Д
7	Топливная аппаратура		Н/Д	Н/Д
8	Турбина		В норме	
9	Компрессор		В масле	
10	Система Adblue			
11	Активные ошибки по двигателю			
КПП				
12	КПП внешне		Следы масла	
13	КПП в работе		В норме	
14	Сцепление		В норме	
15	Кулиса\Троса\Селектор КПП		В норме	
16	Ошибки по КПП			



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Шафиков К.А.: / _____ / 21.05.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. / _____



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии