

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ C6929

 Дата проверки
26.04.2021.

Марка-модель	Капри 963933			
Год выпуска	2014	VIN	X8996393KE1AC6929	
Пробег	-	Шасси	X8996393KE1AC6929	
Номер рамы в читаемом состоянии	+	Тип цистерны	Светлые нефтепродукты	
Идентификационная табличка	+	Тип тормозной системы	Сталь	
Высота ССУ	1.200	Тип подвески	Пневмотическая на коробах	
Количество осей	2	Количество секций	3	
Марка осей	SAF	Налив	Верхний	
Остаток резины	Первая ось		Клапана	Механический
Остаток резины	Первая ось	385/65 R22.5 лев 7 прав 9 мм	Объем	25
	Вторая ось	385/65 R22.5 лев 9 прав 9 мм		
Запасное колесо		Марка резины	Formula	

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Отсутствует
Датчик нагрузки на ось		Отсутствует
Инструментальный ящик		Отсутствует
SmartBoard		Отсутствует
Компрессор		Отсутствует
Тип компрессора		Дизельный
Палтеник		Отсутствует
Паровая рубашка		Отсутствует
Корзина под запаску		Отсутствует

РАМА		
Геометрия	✓	В норме
Лакокрасочное покрытие	✓	В норме
Трещины	✓	В норме
Лапы	✓	В норме
ПОДВЕСКА		Комментарий
Комплектность	✓	В норме
Рессоры\Короба	✓	В норме
Оси	✓	В норме
Пневмоподушки	✓	В норме
Амортизаторы	✓	В норме
Сайлентблоки	✓	В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность	✓	В норме
Герметичность	✓	В норме
Диски\барабаны	✓	В норме
Камеры\энергоаккумуляторы	✓	В норме
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность	✓	В норме
Краны механические	✓	В норме
Рессивера	✓	В норме

Горячая линия 8 800 333 11 96



Сертификат № С6929

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари	✓	В норме
Габаритные огни	✓	В норме
ABS	✓	В норме
Розетки	✓	В норме
НАДСТРОЙКА		
Герметичность	✓	В норме
ЛКП	i	Присутствуют мелкие повреждения по кругу
Состояние колбы наружное	✓	В норме
Состояние колбы внутреннее	✓	В норме



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Кудряшов А.Н. / _____ / 26.04.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии