

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ 00002

 Дата проверки
22.05.2021.

Марка-модель	Сеспель 964879			
Год выпуска	2015	VIN	X8A964879F0000002	
Пробег	-	Шасси	X8A964879F0000002	
Номер рамы в читаемом состоянии	+	Тип цистерны	Темные нефтепродукты	
Идентификационная табличка	+	Тип тормозной системы	Сталь	
Высота ССУ	1.150	Тип подвески	Барabanная	
Количество осей	3	Тип подвески	Пневмо-рессорная	
Марка осей	BPW ECO +	Количество секций	1	
Остаток резины	Первая ось	Налив	Верхний	
Остаток резины	Первая ось	Клапана	Механический	
	Вторая ось	Объем	23	
	Третья ось			
Запасное колесо	385/65 R22.5 7 мм		Марка резины	Continental, Sava

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Отсутствует
Датчик нагрузки на ось		Есть
Инструментальный ящик		Отсутствует
SmartBoard		Есть
Компрессор		Дизельный
Тип компрессора		Отсутствует
Палтеник		Отсутствует
Паровая рубашка		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		Коррозия
Трещины		В норме
Лапы		Требуют внимание
ПОДВЕСКА		
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		В норме
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Диски\барабаны		В норме
Камеры\энергоаккумуляторы		В норме
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Рессивера		В норме

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари		В норме
Габаритные огни		В норме
ABS		В норме
Розетки		В норме
НАДСТРОЙКА		
Герметичность		В норме
ЛКП		В норме
Состояние колбы наружное		Замятие верхней части
Состояние колбы внутреннее		В норме



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требует замены

Осмотр провел Торбенко А.Н. / _____ / 22.05.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____

