

Горячая линия 8 800 333 11 96



Сертификат № 50143

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ 50143

Дата проверки
23.03.2021

Марка-модель	Meusburger SW-345G										
Год выпуска	2015	VIN	X4TSW338GF6150143								
Пробег	-	Шасси	X4TSW338GF6150143								
Номер рамы в читаемом состоянии	+	Тип тормозной системы	Барабанная								
Идентификационная табличка	+	Тип подвески	Пневмо-рессорная								
Высота ССУ	1.150	Тип площадки	2x20Ft\40Ft								
Количество осей	3										
Марка осей	BPW										
	<table><thead><tr><th>Оси</th><th>Остаток резины</th></tr></thead><tbody><tr><td>Первая ось</td><td>385/ 65 R22.5 лев 1 прав 6</td></tr><tr><td>Вторая ось</td><td>385/ 65 R22.5 лев 5 прав 8</td></tr><tr><td>Третья ось</td><td>385/ 65 R22.5 лев 3 прав 5</td></tr></tbody></table>	Оси	Остаток резины	Первая ось	385/ 65 R22.5 лев 1 прав 6	Вторая ось	385/ 65 R22.5 лев 5 прав 8	Третья ось	385/ 65 R22.5 лев 3 прав 5		
Оси	Остаток резины										
Первая ось	385/ 65 R22.5 лев 1 прав 6										
Вторая ось	385/ 65 R22.5 лев 5 прав 8										
Третья ось	385/ 65 R22.5 лев 3 прав 5										
Запасное колесо	-	Марка резины	Firestone, BFGoodrich								

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Отсутствует
Датчик нагрузки на ось		Отсутствует
Ящик для инструментов		Отсутствует
SmartBoard		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		Коррозия
Трещины		Есть повреждения
Лапы		Отсутствуют башмаки
ПОДВЕСКА		
		Комментарий
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		Коррозия
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Диски\барабаны		В норме
Камеры\энергоаккумуляторы		В норме
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность		Присутствует утечка
Краны механические		В норме
Рессивера		В норме

Горячая линия 8 800 333 11 96



Сертификат № 50143

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари	✓	В норме
Габаритные огни	✓	В норме
ABS	✓	В норме
Розетки	✓	В норме
НАДСТРОЙКА		
Фитинги	⊖	Отсутствует
Замки	⊖	Отсутствует
Пневмоцилиндр		Нет



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замена

Осмотр провел Кудряшов А.Н. / _____ / 23.03.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____ /



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии