



Горячая линия 8 800 333 11 96

Сертификат № 61633



СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№61633





Дата проверки 27.05.2022

Марка	SCHMITZ	Модель	SCF
VIN	WSK00000001261633	Шасси	WSK00000001261633
Год выпуска	2011 г.	Количество осей	3
Пробег	377692 км.	Высота ССУ	1150 мм.
Тип тормозной системы	Дисковая	Тип подвески	Пневматическая на полурессоре
Тип полуприцепа	Контейнеровоз	Тип площадки	2x20Ft/40Ft
Идентификационная табличка		Номер рамы в читаемом состоянии	
Марка осей	SCHMITZ	Запасное колесо	Отсутствует
Остаток резины – первая ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 7 мм., марка – MATADOR Правое – 5 мм., марка – MATADOR	Остаток резины – вторая ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 6 мм., марка – MATADOR Правое – 6 мм., марка – MATADOR	Остаток резины – третья ось Размер – 385/65 R22.5 Левое – 6 мм., марка – BLACKLION Правое – 3 мм., марка – KUMHO	

Комплектация

Подъемная ось		В норме
Датчик нагрузки на ось		Отсутствует
Ящик для инструментов		Нет крышки и фиксаторного замка
SmartBoard		Отсутствует
Корзина под запаску		Отсутствует





Рама

Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		Есть коррозия
Трещины		В норме
Лапы		Работают туго

Подвеска

Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		Передние подтекание
Сайлентблоки		В норме




Тормозная система

Комплектность		В норме
Герметичность		Пропуск воздуха
Диски\Барабаны		В норме
Камеры\Энергоаккумуляторы		Правый средний пропуск воздуха





Горячая линия 8 800 333 11 96

Сертификат № 61633




Пневмосистема


Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Ресиверы		В норме


Электрика

Задние фонари		Лампочки работают не все
Габаритные огни		Родные не работают, дополнительно установленные работают не корректно, ремонт скотчем
ABS		В норме
Розетки		15 пиновая не работает, на малых нет одной крышки

Надстройка

Фитинги		Передних нет
Замки		Средние справа и слева не работают
Пневмоцилиндр		В норме

 – работает исправно

 – работает, но стоит обратить внимание

 – не работает/требует замены

Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

