

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ 10256

 Дата проверки
21.12.2020

Марка-модель	Kogel SN24		VIN	WKOSN0024W0710256
Год выпуска	1998		Шасси	WKOSN0024W0710256
Пробег	-		Толщина стенок	
Номер рамы в читаемом состоянии	+		Тип тормозной системы	Барабанная
Идентификационная табличка	+		Тип подвески	Пневмо-рессорная
Высота ССУ	1.200		Длина	13,6
Количество осей	3		Ширина	2,5
Марка осей	SAF		Высота	-
Остаток резины	Первая ось		Объем	-
Остаток резины	Первая ось	385/ 65 R22.5 лев 11 прав 16		
	Вторая ось	385/ 65 R22.5 лев 9 прав 15		
	Третья ось	385/ 65 R22.5 лев 9 прав 8		
Запасное колесо	385/ 65 R22.5 4		Марка резины	КАМА, TYREX

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Отсутствует
Паллетник		Отсутствует
Ящик для инструментов		Есть
Поворотная ось		Отсутствует
Закладные под коники		Отсутствует
Коники		Отсутствует
Углубления для перевозки рулонов		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		Коррозия
Трещины		В норме
Лапы		Не работает
ПОДВЕСКА		
		Комментарий
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		С подтеками
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		Отключен задний левый тормозной узел
Герметичность		В норме
Диски\барабаны		В норме
Камеры\энергоаккумуляторы		Отключен задний левый
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Рессивера		В норме

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари		Фонари з/х разбиты
Габаритные огни	-	-
ABS		Не работает
Розетки		В норме
НАДСТРОЙКА		
Пол		Листы не закреплены
Борта	-	-
Замки борта	-	-
Петли	-	-
Стойки		В норме
Передняя стенка	-	-



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Каковкин Г.А. / _____ / 21.12.2020

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____ /

