






















СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№ 07949

Дата проверки **20.04.2021**

Марка-Модель	ГАЗель 172412		
Год выпуска	2011	VIN	Z74172411B0007949
Пробег	404642	Шасси	330200B2449956
Моточасы		Тип КПП	Механическая
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	ГАЗ
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	5
Соответствия номера двигателя в ПТС		Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза	Да
		Тип горного тормоза	Моторный
		Тип подвески	Рессорная
Первая ось	185/ 75 R22.5 лев 4 прав 4 мм	Длина	300
Вторая ось	185/ 75 R22.5 лев 2 прав 2 мм	Ширина	200
Остаток резины		Высота	180
		Объем	10
		Количество европалет	5
		Толщина стенки	3
		Марка резины	LingLong
Запасное колесо	185/ 75 R22.5 10 мм	Марка резины запасного колеса	Cordiant

Комплектация		
Рация		Отсутствует
Холодильник		Отсутствует
Тахограф		Отсутствует
Инструментальный ящик		Отсутствует
Гидрофикация		Отсутствует
Кондиционер/Климат		Отсутствует
Магнитола		Отсутствует
Кронштейн под запаску		Есть
ADR		Отсутствует
Количество баков		1
Внешний и внутренний вид		
Внешние металлические элементы		В норме
Внешние пластиковые элементы		Бампер
Топливный бак		В норме
Лобовое стекло		Трещины сколы
Оптика передняя		В норме
Задние фонари		В норме
Габаритные фонари		В норме
Боковые зеркала		В норме
Замки		В норме
Ручки		В норме
Механизмы сидений		В норме
Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
Внутренние пластиковые элементы		В норме
Спальники		
Внутренняя обшивка		В норме
Люк		
Механизм подъема кабины		
Настройка		
Фургон - внешнее состояние		Передняя стенка
Фургон - внутреннее состояние		В норме
Фургон - состояние крыши		В норме
Ворота		В норме
Замки ворот		В норме
Уплотнительные резинки		В норме
Сырость, Плесень, Посторонний запах		В норме

Фургон - внешнее состояние	✓	В норме
Рама		
Геометрия	✓	В норме
Лакокрасочное покрытие	✓	В норме
Трещины	✓	В норме

Тормозная система		
Комплектность	✓	В норме
Герметичность	✓	В норме
Стояночный тормоз	✓	В норме
Увод в сторону при торможении	✓	В норме
Активные ошибки	✓	Отсутствуют
Подвеска		
Комплектность	✓	В норме
Рессоры\Пневмоподушки	✓	В норме
Герметичность		
Датчики уровня пола		
Амортизаторы	✓	В норме
Рулевой механизм	✓	В норме
ГУР	✓	В норме
Редуктор (а)	✓	В норме
Блокировка (и)		
Подвеска кабины	✓	В норме
Активные ошибки	✓	Отсутствуют
Электрика		
Аккумуляторы	✓	В норме
Лампочки в световых приборах	✓	В норме
Генератор	✓	В норме
Основной отопитель и его переключатели	✓	В норме
Автономный отопитель	✓	В норме
Стеклоподъемники	✓	В норме
Регулировка зеркал	✓	В норме
Обогрев зеркал		
Круиз-контроль		
Стеклоочиститель	✓	В норме

Звуковой сигнал	✓	В норме
Приборная панель	✓	В норме
Мультируль		
Кнопки и переключатели	✓	В норме
Активные ошибки	✓	Отсутствуют

Двигатель		Комментарий
ДВС внешне	✓	В норме
ДВС в работе	✓	В норме
Посторонние примеси в масле	✓	В норме
Посторонние примеси в антифризе	✓	В норме
Давление масла	✓	
Компрессия	✓	
Топливная аппаратура	✓	
Турбина	✓	В норме
Компрессор		
Система Adblue		Нет
Активные ошибки по двигателю	✓	Отсутствуют
КПП		
КПП внешне	✓	В норме
КПП в работе	✓	В норме
Сцепление	✓	В норме
Кулиса\Троса\Селектор КПП	✓	В норме
Ошибки по КПП	✓	Отсутствуют



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Каковкин Г.А.: / _____ / 20.04.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. / _____



Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии