

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРИЦЕПА

№ ППБТ-00517

Дата проверки
14.12.2020.

Марка-модель	Kassbohrer DL 24				
Год выпуска	2018	VIN	XEBDAC60300000517		
Пробег	-	Шасси	XEBDAC60300000517		
Номер рамы в читаемом состоянии	+	Толщина стенок			
Идентификационная табличка	+	Тип тормозной системы	Барабанная		
Высота ССУ	1.300	Тип подвески	Пневмо-рессорная		
Количество осей	3	Длина	9.7 м		
Марка осей	BPW	Ширина	2.3 м		
Остаток резины	Первая ось	Высота	1.7 м		
Остаток резины	Первая ось	385/ 65 R22.5 лев 14 прав 14 мм	Объем	32	
	Вторая ось	385/ 65 R22.5 лев 14 прав 14 мм			
	Третья ось	385/ 80 R22.5 лев 14 прав 14 мм			
Запасное колесо	385/ 80 R22.5 лев 14 прав 14 мм	Марка резины	КАМА		

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Подъемная ось		Есть
Датчик нагрузки на ось		Есть
Ящик для инструментов		Отсутствует
Корзина под запаску		Есть
SmartBoard		Отсутствует

РАМА		
Геометрия		В норме
Лакокрасочное покрытие		В норме
Трещины		В норме
Лапы		В норме
ПОДВЕСКА		Комментарий
Комплектность		В норме
Рессоры\Короба		В норме
Оси		В норме
Пневмоподушки		В норме
Амортизаторы		Слева 2, справа 1 - текут
Сайлентблоки		В норме
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Комплектность		В норме
Герметичность		В норме
Диски\барабаны		В норме
Камеры\энергоаккумуляторы		В норме
ПНЕМВОСИСТЕМА		
Герметичность		В норме
Краны механические		В норме
Рессивера		В норме

ЭЛЕКТРИКА		
Задние фонари		Есть повреждения
Габаритные огни		Есть повреждения
ABS		В норме
Розетки		В норме
НАДСТРОЙКА		
Пол		В норме
Замки борта		В норме
Ворота		В норме
Замки ворот		В норме
Петли ворот		В норме
Стойки		В норме
Передняя стенка		В норме
Тент		В норме
Механизмы растентовки		В норме



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Каковкин Г.А. / _____ / 14.12.2020

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д.И. / _____

