





















# СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

№ 66597

Дата проверки **20.02.2021**

Марка-Модель	<b>IVECO Stralis</b>			
Год выпуска	2013	VIN	WJMM1VTN40C266597	
Пробег	1025937	Шасси	WJMM1VTN40C266597	
Моточасы	17962	Тип КПП	Механическая	
Номер рамы в читаемом Состоянии	+	Марка КПП	ZF	
Наличие маркировочной таблички	+	Количество передач	16	
Соответствия номера двигателя в ПТС	+	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	Дисковая	
Колесная формула	4x2	Наличие горного тормоза		
Высота ССУ	1.150	Тип горного тормоза		
Остаток резины	Первая ось	385/ 65 R22.5 лев 9 прав 9 мм	Тип подвески	Пневмо-рессорная
	Вторая ось	315/ 70 R22.5 лев 4 прав 4 мм		
Запасное колесо	-		Марка резины	Yokohama, Michelin
			Марка резины запасного колеса	

<b>Комплектация</b>			
51	Рация		Есть
52	Холодильник		Есть
53	Тахограф		Есть
54	Инструментальный ящик		Есть
55	Гидрофикация		Отсутствует
56	Кондиционер/Климат		Есть
57	Магнитола		Есть
58	Кронштейн под запаску		Отсутствует
59	ADR		Отсутствует
60	Количество баков		
<b>Внешний и внутренний вид</b>			
61	Внешние металлические элементы		В норме
62	Внешние пластиковые элементы		Потертости и трещины на правой и левой ступеньках, повреждения левого и правого спойлера, трещина на крыше с правой стороны
63	Топливный бак		В норме
64	Лобовое стекло		Трещины и сколы
65	Оптика передняя		Трещина левой фары, отсутствует ПТФ с правой стороны
66	Задние фонари		Трещины на левых и правых фонарях
67	Габаритные фонари		В норме
68	Боковые зеркала		Отсутствует левый верхний зеркальный элемент + отслоение зеркального элемента по всем зеркалам
69	Замки		В норме
70	Ручки		В норме
71	Механизмы сидений		В норме
72	Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
73	Внутренние пластиковых элементы		В норме
74	Спальники		В норме
75	Внутренняя обшивка		В норме
76	Люк		В норме
77	Механизм подъема кабины		В норме
<b>Рама</b>			
48	Геометрия		В норме
49	Лакокрасочное покрытие		Ржавчина
50	Трещины		В норме

Тормозная система			
17	Комплектность		В норме
18	Герметичность		В норме
19	Стояночный тормоз		В норме
20	Увод в сторону при торможении		В норме
21	Активные ошибки		Отсутствуют
Подвеска			
22	Комплектность		В норме
23	Рессоры\Пневмоподушки		В норме
24	Герметичность		В норме
25	Датчики уровня пола		В норме
26	Амортизаторы		В норме
27	Рулевой механизм		В норме
28	ГУР		В норме
29	Редуктор (а)		В норме
30	Блокировка (и)		В норме
31	Подвеска кабины		В норме
32	Активные ошибки		Отсутствуют
Электрика			
33	Аккумуляторы		Требуют обслуживания
34	Лампочки в световых приборах		В норме
35	Генератор		В норме
36	Основной отопитель и его переключатели		В норме
37	Автономный отопитель		В норме
38	Стеклоподъемники		В норме
39	Регулировка зеркал		В норме
40	Обогрев зеркал		В норме
41	Круиз-контроль		В норме
42	Стеклоочиститель		В норме
43	Звуковой сигнал		В норме
44	Приборная панель		В норме
45	Мультируль		В норме
46	Кнопки и переключатели		В норме
47	Активные ошибки		Отсутствуют

Двигатель		Комментарий	
1	ДВС внешне		Следы масла
2	ДВС в работе		В норме
3	Посторонние примеси в масле		В норме
4	Посторонние примеси в антифризе		В норме
5	Давление масла: на горячую		2.7 Бар при 70 гр.
6	Компрессия		Цилиндр 1:100      Цилиндр 5:98,1 Цилиндр 2:98,1    Цилиндр 6:85,2 Цилиндр 3:90,7    Цилиндр 7-() Цилиндр 4:66,3    Цилиндр 8-()
7	Топливная аппаратура		Цилиндр 1:7,44    Цилиндр 5:-5,21 Цилиндр 2:7,78    Цилиндр 6:-2,24 Цилиндр 3:-2,23    Цилиндр 7-() Цилиндр 4:-3,91    Цилиндр 8-()
8	Турбина		В норме
9	Компрессор		В норме
10	Система Adblue		Отключена
11	Активные ошибки по двигателю		Отсутствуют
<b>КПП</b>			
12	КПП внешне		Задняя часть в масле
13	КПП в работе		В норме
14	Сцепление		В норме
15	Кулиса\Троса\Селектор КПП		В норме
16	Ошибки по КПП		Отсутствуют



- работает исправно



- работает, но стоит обратить внимание



- не работает/требуется замены

Осмотр провел Шафиков К.А.: / \_\_\_\_\_ / 20.02.2021

Ком. директор ООО «Про Авто» Пахомов Д. И. / \_\_\_\_\_

Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

