
























СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ




№ СТ – 16784

Дата проверки 2020

Модель		Man TGA	
Год выпуска	2008	VIN	WMAH05ZZ68W116784
Когда ввезен в РФ	2008	Капитальный ремонт двигателя: да/нет, наличие подтверждающих документов	НЕТ
Колесная формула	4X2	Тип КПП	Механическая
ADR	-	Марка КПП	ZF
Пробег	1254512	Количество передач	8
Моточасы	-	Тип тормозной системы (дисковая/барабанная)	ДИСКОВАЯ
ПТС Оригинал/дубликат	Оригинал	Наличие горного тормоза	ДА
Залоги: да/нет	нет	Тип горного тормоза	МОТОРНЫЙ
Состояние номера шасси	+	Тип подвески	ПНЕВМО-РЕССОРНАЯ
Наличие маркировочной таблички	ДА	Высота ССУ	1.15
Обременения: да/нет	нет	Количество баков	2
Количество собственников	1	Кронштейн под запаску	-
Где эксплуатировалась/ с каким п/п работала	РФ/ШТОРНЫЙ	Запасное колесо	-
Остаток резины	1ось-315/70 R22.5 лев 7 прав 7мм 2ось- 315/70 R22.5 лев 3 прав 3мм	Гидрооборудование	-
Марка резины	CORDIANT	Наличие номера на двигателе	+
		Соответствия номера двигателя в ПТС	+

Двигатель			Комментарий	
1	ДВС внешне		запотевания и подтеки отсутствуют	
2	ДВС в работе		Троит	
3	Посторонние примеси в масле		Отсутствуют, масло чистое	
4	Посторонние примеси в антифризе		Отсутствуют, антифриз чистый	
5	Давление масла: на холодную/ на горячую		1.9	
6	Компрессия		Цилиндр 1-(217) Цилиндр 2-(217) Цилиндр 3-(217) Цилиндр 4-(217)	цилиндр 5-(220) цилиндр 6-(217) цилиндр 7-() цилиндр 8-()
7	Активные ошибки по двигателю		Нет возможности проверки	
8	Турбина		В норме	
9	Топливная аппаратура		Нет возможности проверки	Нет возможности проверки
10	Компрессор		В норме	
11	Система Adblue		Отсутствует	
КПП				
12	КПП внешне		Отсутствуют запотевания и подтеки	
13	КПП в работе		Отсутствуют посторонние шумы при работе и при переключении	
14	Сцепление		В норме	
15	Кулиса\Троса\Селектор КПП		В норме	
16	Ошибки по КПП		Отсутствуют	
Тормозная система				
17	Комплектность		В норме	
18	Блок ABS		В норме	
19	Герметичность		В норме	
20	Стояночный тормоз		В норме	
21	Увод в сторону при торможении		В норме	
22	Активные ошибки		Отсутствуют	
ПОДВЕСКА				
23	Комплектность		В норме	
24	Рессоры\Пневмоподушки		В норме	
25	Герметичность		Утечки воздуха отсутствуют	
26	Датчики уровня пола		В норме	

27	Амортизаторы		В норме
28	Рулевой механизм		В масле
29	ГУР		В норме
30	Редуктор (а)		В норме
31	Блокировка (и)		В норме
32	Активные ошибки		Отсутствуют
ЭЛЕКТРИКА			
33	АКБ		В норме
34	Световые приборы		В норме
35	Генератор		В норме
36	Основной отопитель		В норме
37	Автономный отопитель		Не работает
38	Предпусковой отопитель		Отсутствует
39	Кондиционер/климат-контроль		В норме
40	Стеклоподъемники		В норме
41	Регулировка зеркал		В норме
42	Обогрев зеркал		В норме
43	Круиз-контроль		В норме
44	Стеклоочиститель		В норме
45	Звуковой сигнал		Не работает
46	Приборная панель		В норме
47	Мультируль		В норме
48	Кнопки и переключатели		В норме
49	Активные ошибки		Климат контроль GKR . 3002 датчик температуры наружного воздуха , KR-49K , 3002-датчик объема

РАМА			
50	Геометрия		В норме
51	Лакокрасочное покрытие		В норме
52	Трещины		В норме

КАБИНА			
53	Внешние металлические элементы		Есть отверстия на задней стенке кабины , правый бак заплата
54	Внешние пластиковые элементы		Треснута крышка аккумуляторного бака, потертости крышки задней оси (брызговики) , треснуто заднее крыло (правое)
55	Лобовое стекло		Есть скол
56	Оптика		В норме
57	Боковые зеркала		В норме
58	Замки		В норме
59	Ручки		Правая наружная сломана
60	Механизмы сидений		В норме
61	Механизмы регулировки рулевой колонки		В норме
62	Механизм подъема кабины		В норме
63	Внутренние пластиковых элементы		следы саморезов
64	Спальники		В норме
65	Внутренняя обшивка		Требуется химчистка
66	Люк		В норме
67	Тахограф		В норме
68	Магнитола		В норме
69	Рация		Отсутствует
70	Холодильник		Отсутствует
71	Подвеска кабины		В норме



- работает исправно



- работает, но требует ремонта



- не работает/требует замены

Осмотр провел _____ / _____ / ____ . ____ . ____ /

Исп. директор ООО «Про Авто» Зимарев А.В. / _____ /

М.П.

Проверьте подлинность сертификата по QR – коду или телефону горячей линии

